

マジックジェルリムーバー

フローリング 剥離作業マニュアル

	手順	作業例写真	作業方法	注意事項
1	除塵		家具等の床面の障害物を移動します。 掃除機、箒、ダスターモップ等で床面のゴミ、埃を回収して下さい。	床面に小石、クリップ、ガラス片等の硬いゴミがあるとポリッシャー、パッドホルダー等を使用した際に傷を付けてしまう恐れがある為、 除塵は必ず行なって下さい。
2	ハクリ剤塗布		マジックジェルリムーバーを 原液のまま 塗布して下さい。 広い範囲だと作業効率の関係と乾燥の恐れがある為、広さに応じて 部屋を何分割かに分けて作業する事 をお薦めします。(1㎡約150ml塗布)	ハクリ剤の塗布は、通常のモップよりワックスモップ等の毛足が短い物や水切りモップ等で延ばして頂くとムラ無く塗布出来ます。床面に塗り残しが無い様に少し多めに塗布して下さい。
3	擦り		マジックジェルリムーバー塗布後、ワックス層の厚さにより 5~15分ほど放置 します。 放置後、ポリッシャーに赤パッドを付けて回すかパッドホルダーにて擦って下さい。	ワックス層が少ない場合は擦り洗いをせずに落とせることが多いですが 回収し易くなるので軽く擦り洗いを入れる事 をお薦め致します。ポリッシャーを使用する場合は、飛散防止カバーと目詰まりしやすいのでパッドの予備をご用意下さい。
4	回収		水切りモップかウエットバキュームを使用して汚水を回収して下さい。粘度が有り回収し難いので ウエットバキュームで吸い上げる事 をお薦めします。	ウエットバキュームを使用する際はタンク、ホース等に粘性のある剥離汚水が残りますので 使用後は丁寧に洗い流して下さい 。残したままだと機械故障の原因になります。
5	水拭き		汚水回収後、乾燥する前に水拭きモップで 丁寧に拭き上げて 下さい。(2~3回程度)	フローリングのつなぎ目等に剥離剤が残りがすい為、注視して丁寧に水拭きして下さい。つなぎ目に残ったままワックスを塗布すると塗膜不良を起こす可能性が有ります。
6	乾燥		乾燥を待ちます。必要に応じて送風機をご使用下さい。	フローリングは、化学床材に比べ乾燥に時間が掛かる為、乾燥時間を出来る限り長めに取って下さい。
7	ワックス塗布		完全に乾いた事を確認してから木床用のワックスを塗布して乾燥を待ちます。乾燥後、必要に応じて塗り重ねして下さい。	ワックスの塗布は、糸等をハクリ剤と共用せずにワックス専用の糸をご使用下さい。モップ自体もワックス用モップで塗布する事をお薦めします。

- ・フローリングの剥離は、一般的な強アルカリタイプの剥離剤を使用するとハクリ剤が裏面や床材自体に染み込み床材を傷める可能性が高く、床鳴り、反り、接着剤の分解による床浮き等の原因に成ります。
- ・マジックジェルリムーバーは増粘タイプの中性ハクリ剤でフローリングのつなぎ目からハクリ剤が染み込んで床材を傷める可能性を抑え、中性なので安心してご使用頂けます。
- ・低臭タイプで場所を選ばずご使用頂けますが、密閉した状況でご使用頂くと室内に臭いがこもる事が有りますので窓を開ける等の換気をしてご使用ください。
- ・マジックジェルリムーバーを塗布した床は大変滑り易く成りますので転倒にご注意下さい。

※此処に明記してある以外の詳細事項は、カタログ、SDSをご参照下さい。



4L x 4本入り



18L入り